



## CLIC DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU 10 JANVIER 2014

### FAITS MARQUANTS DEPUIS LE PRECEDENT CLIC

Edité le 10/12/ 2013

#### **DERNIERS TEXTES PARUS**

##### **Textes généraux :**

**Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013** modifiant la nomenclature des installations classées (*notamment régime d'enregistrement pour les installations de combustion et les dépôts de bois*)

**Arrêté du 1er juillet 2013** modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 2220, 2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 2795 et 2950 (*régime de la déclaration avec contrôles périodiques – définition des non-conformités majeures*)

**Arrêté du 1er juillet 2013** modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1158, 1310, 1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 2160, 2550, 2551, 2552, 2930 et 2940 (*régime de la déclaration avec contrôles périodiques – définition des non-conformités majeures*)

**Circulaire du 19 juillet 2013** relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

##### **Risques accidentels:**

**Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013** relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (*notamment artifices de divertissement*)

**Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013** portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (*notamment Seveso 3 – dispositions législatives et PPRT - financement dans certaines limites par les collectivités locales et les exploitants des travaux de renforcement du bâti*)

**Arrêté du 8 août 2013** portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée

**Arrêté du 11 septembre 2013** relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (*dépôts de bois*)

**Circulaire du 25 juin 2013** relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

**Note DGPR du 30/08/2013** sur les prescriptions relatives aux risques accidentels de la réglementation ICPE dans les **entrepôts**

**Note DGPR du 02/10/13** de doctrine sur les mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRI)

## INCIDENTS PARTICULIERS

| Date       | Établissement                                     | Incident   | Cotation BARPI                                |                       |               |            |
|------------|---|--|---|-----------------------|---------------|------------|
|            |   |  | Produit dispersé                              | Conséquences humaines | Environnement | Economique |
| 01/08/2013 | Total Petrochemical France à Gonfreville l'Orcher | fumées noires - perte de vapeur d'effacement sur torchère suite à déclenchement de la chaudière et de l'unité VAPO   | Produits issus de la combustion de l'éthylène | 0                     | 0             | 0          |
| 27/08/2013 | Millennium Chemicals le Havre                     | Incendie au niveau d'un casier du bâtiment de lavage en cours de démantèlement dû à une étincelle produit par l'utilisation d'une tronçonneuse   |   | 0                     | 0             | 0          |
| 31/08/2013 | Total Raffinerie de Normandie                     | Déclenchement POI suite feu sur échangeur de l'unité DGO3. Suite à la perte brutale de la vapeur (déclenchement cogénération) , la turbine de la pompe de charge a occasionné des fluctuations de pression dans les circuits. D'autre part, suite à l'incident, un défaut d'étanchéité du joint calandre-faisceau de l'échangeur a été constaté. | Hydrogène + Gazole                            | 0                     | 0             | 0          |

## INSPECTIONS SEVESO

Nombre de visites réalisées depuis le 17 juin 2013 inclus :

| Nom établissement      | Commune              | Nombre de visites |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| CARE                   | Rogerville           | 1                 |
| CHEVRON ORONITE SA     | Gonfreville-l'Orcher | 2                 |
| CIM                    | Le Havre             | 1                 |
| CIM                    | Saint Jouin Bruneval | 1                 |
| OMNOVA (ex. ELIOKEM)   | Sandouville          | 2                 |
| ERAMET                 | Sandouville          | 2                 |
| LUBRIZOL               | Oudalle              | 3                 |
| NORGAL                 | Gonfreville-l'Orcher | 1                 |
| SEPP                   | Le Havre             | 1                 |
| SHMPP                  | Le Havre             | 1                 |
| SIGALNOR               | Gonfreville-l'Orcher |                   |
| LBC SOGESTROL dépôt 1  | Gonfreville-l'Orcher | 1                 |
| LBC SOGESTROL dépôt 2  |                      |                   |
| TOTAL RAFFINAGE FRANCE | Gonfreville-l'Orcher | 7                 |
| TOTAL FLUIDES          | Oudalle              |                   |
| TOTAL PETROCHEMICALS   | Gonfreville-l'Orcher | 3                 |
| YARA                   | Gonfreville-l'Orcher | 2                 |

**DOSSIERS PRESENTES AU CODERST (CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES) DEPUIS LE 17 JUIN 2013**

| <b>SOCIETE</b>         | <b>OBJET</b>  | <b>CODERST</b> |
|------------------------|---|----------------|
| LBC SOGESTROL          | Dossier de modification – Aménagement de la cuvette C2  | Septembre      |
| TEREOS BENP            | Révision quinquennale de l'étude de dangers du site   | Septembre      |
| CHEVRON ORONITE        | Demande d'autorisation HHOB2  | Octobre        |
| ERAMET                 | Complément à l'étude de dangers, changement des chaudières et des combustibles, salles de commande, augmentation du stockage d'hydroxycarbonate de nickel | Novembre       |
| TOTAL RAFFINAGE FRANCE | Mise à jour des prescriptions applicables aux tours aéroréfrigérantes   | Décembre       |